

PUNTAS PARA INSERTAR "PHILIPS" DE IMPACTO



Phillips Hexagonal 1/4"

MAF.	HANSON	Phillips	Largo
19000	92005	1	1"
19001	92011	2	1"
19002	92019	3	1"
19003	92025	1	1.1/2"
19004	92027	2	1.1/2"
19005	92039	2	2"
19006	92045	2	2.1/2"



Phillips Diámetro Reducido Hexagonal 1/4"

MAF.	HANSON	Phillips	Largo
19010	92007	1	1"
19011	92047	2	1"



Phillips Ranuras "ACR" Hexagonal 1/4"

MAF.	anterior PROTO	Phillips	Largo
19017	60022	3	1"



Phillips Hexagonal 5/16"

MAF.	HANSON	Phillips	Largo
19022	92073	1	1.1/4"
19023	92075	2	1.1/4"
19024	92077	3	1.1/4"
19025	92079	4	1.1/4"

PUNTAS DE POTENCIA "PHILLIPS" DE IMPACTO

Phillips Hexagonal 1/4"

MAF.	HANSON	Phillips	dm. cpo.	Largo
19030	93003	1	3.16"	1.15/16"
19031	93007	2	1/4"	1.15/16"
19032	93011	3	Todo Hexag.	1.15/16"
19033	93013	3	1/4"	1.15/16"



Phillips Hexagonal 1/4"

MAF.	HANSON	Phillips	reducid.	Largo
19035	93017	1	3/16"	2.3/4"
19036	93019	2	1/4"	2.3/4"
19037	93021	3	1/4"	2.3/4"



PUNTAS DE POTENCIA "PHILLIPS" DE IMPACTO

Phillips Hexagonal 1/4" ACR



MAF.	anterior PROTO	Phillips	reducid.	Largo
19052	60108	3	1/4"	1.15/16"

Phillips Hexagonal 1/4"



MAF.	HANSON	anterior PROTO	Phillips	reducid.	Largo
19040	93023	60120	1	3/16"	3.1/2"
19041	93025	60122	2	1/4"	3.1/2"
19042	93029	60124	3	Todo Hexag.	3.1/2"

Phillips Hexagonal 1/4"



MAF.	HANSON	anterior PROTO	Phillips	dm. cpo.	Largo
19045	93063	60126	1	3/16"	6"
19046	93067	60128	2	1/4"	6"
19047	93069	60130	3	Todo Hexag.	6"

Phillips Hexagonal 7/16"



MAF.	anterior PROTO	Phillips	reducid.	Largo
19055	60170	2	5/16"	3.1/2"
19056	60172	3	5/16"	3.1/2"

Phillips Hexagonal 7/16"



MAF.	anterior PROTO	Phillips	reducid.	Largo
19060	60176	2	1/4"	4.1/2"
19061	60178	3	5/16"	4.1/2"

Phillips Hexagonal 7/16"



MAF.	anterior PROTO	Phillips	reducid.	Largo
19065	60182	2	1/4"	6"
19066	60184	3	5/16"	6"
19067	60186	4	3/8"	6"

PUNTAS PARA INSERTAR RANURADAS DE IMPACTO

Hexagonal 1/4"

MAF.	HANSON	anterior PROTO	Tamaño tornillo	Espesor hoja	Ancho hoja	Largo
19071	92107	60202	4F-5R	0.8mm	3/16"	1"
19072	92111	60204	6F-8R	1.00mm	7/32"	1"
19073	92113	60206	8F-10R	1.00mm	1/4"	1"
19074	92115	60208	10F-12R	1.2mm	9/32"	1"
19075	92135	60210	4F-5R	0.8mm	3/16"	1.1/2"
19076	92139	60212	6F-8R	1.00mm	7/32"	1.1/2"
19077	92141	60214	8F-10R	1.00mm	1/4"	1.1/2"
19078	92143	60216	10F-12R	1.2mm	9/32"	1.1/2"
19079	92145	60218	12F-14R	1.27mm	9/32"	1.1/2"
19080	92147	60220	14F-16R	1.40mm	9/32"	1.1/2"



Hexagonal 5/16"

MAF.	HANSON	anterior PROTO	Tamaño tornillo	Espesor hoja	Ancho hoja	Largo
19084	92165	60250	4F-5R	0,034	3/16"	1.1/2"
19085	92169	60252	6F-8R	0,040	7/32"	1.1/2"
19086	92171	60254	8F-10R	0,042	1/4"	1.1/2"
19087	92173	60256	10F-12R	0,046	9/32"	1.1/2"
19088	92175	60260	12F-14R	0,050	5/16"	1.1/2"
19089	92177	60262	14F-16R	0,055	5/16"	1.1/2"



Hexagonal 1/4"

MAF.	HANSON	anterior PROTO	Tamaño tornillo	Espesor hoja	Ancho hoja	Largo
19092	93103	60404	3F-4R	0,032	5/32"	1.15/16
19093	93105	60406	4F-5R	0,034	3/16"	1.15/16
19094	93107	60410	5F-6R	0,036	1/4"	1.15/16
19095	93109	60412	6F-8R	0,038	1/4"	1.15/16
19096	93111	60414	8F-10R	0,042	9/32"	1.15/16
19097	93113	60416	10F-12R	0,046	5/16"	1.15/16
19098	93115	60418	12F-14R	0,050	3/8"	1.15/16



Hexagonal 1/4"

MAF.	HANSON	anterior PROTO	Tamaño tornillo	Espesor hoja	Ancho hoja	Largo
19100	93123	60420	3F-4R	0,032	5/32"	2.3/4"
19101	93125	60422	4F-5R	0,034	3/16"	2.3/4"
19102	93127	60424	5F-6R	0,036	1/4"	2.3/4"
19103	93129	60426	6F-8R	0,038	1/4"	2.3/4"
19104	93131	60428	8F-10R	0,042	9/32"	2.3/4"
19105	93133	60430	10F-12R	0,046	5/16"	2.3/4"
19106	93135	60432	12F-14R	0,050	3/8"	2.3/4"



PUNTAS PARA INSERTAR RANURADAS DE IMPACTO

Hexagonal 1/4"



MAF.	HANSON	anterior PROTO	Tamaño tornillo	Espesor hoja	Ancho hoja	Largo
19110	93139	60438	3F-4R	0,032	5/32"	3"
19111	93141	60440	4F-5R	0,034	3/16"	3"
19112	93143	60444	5F-6R	0,036	1/4"	3"
19113	93145	60446	6F-8R	0,038	1/4"	3"
19114	93147	60448	8F-10R	0,042	9/32"	3"
19115	93149	60450	10F-12R	0,046	5/16"	3"
19116	93151	60452	12F-14R	0,050	3/8"	3"

Hexagonal 1/4"



MAF.	HANSON	anterior PROTO	Tamaño tornillo	Espesor hoja	Ancho hoja	Largo
19120	93157	60458	4F-5R	0,034	3/16"	3.1/2"
19121	93159	60460	5F-6R	0,036	1/4"	3.1/2"
19122	93161	60462	6F-8R	0,038	1/4"	3.1/2"
19123	93163	60464	8F-10R	0,042	9/32"	3.1/2"
19124	93165	60466	10F-12R	0,046	5/16"	3.1/2"
19125	93167	60468	12F-14R	0,050	3/8"	3.1/2"

PUNTAS DE POTENCIA RANURADAS CON MANGUITO CENTRALIZADOR DE IMPACTO

Hexagonal 1/4"



MAF.	HANSON	anterior PROTO	Tamaño tornillo	Espesor hoja	Ancho hoja	Largo
19136	60480		4F-5R	0,034	3/16"	3.3/4"
19137	93191	60481	5F-6R	0,036	1/4"	3.3/4"
19138	60482		6F-8R	0,038	1/4"	3.3/4"
19139	60483		8F-10R	0,042	9/32"	3.3/4"
19140	93195	60484	10F-12R	0,046	5/16"	3.3/4"
19141	60485		12F-14R	0,050	3/8"	3.7/8"
19142	60486		14F-16R	0,055	29/84"	4.1/8"

PUNTAS PARA INSERTAR "TORX" DE IMPACTO

Torx Hexagonal 5/16"



MAF.	HANSON	anterior PROTO	TORX	Largo
19158	92361	60560	T30	1.1/4"
19159	92365	60562	T40	1.1/4"
19160	92369	60564	T45	1.1/4"
19161	92377	60566	T50	1.1/4"
19162	92381	60568	T55	1.1/4"

PUNTAS PARA INSERTAR "TORX" DE IMPACTO

Torx Hexagonal 1/4"

MAF.	HANSON	anterior PROTO	TORX	Largo
19145	92306	60500	T6	1"
19146	92309	60502	T7	1"
19147	92312	60504	T8	1"
19148	92315	60506	T9	1"
19149	92318	60508	T10	1"
19150	92321	60510	T15	1"
19151	92324	60512	T20	1"
19152	92327	60514	T25	1"
19153	92330	60516	T27	1"
19154	92333	60518	T30	1"
19155	92336	60520	T40	1"



PUNTAS DE POTENCIA "TORX" DE IMPACTO



Torx Hexagonal 1/4"

MAF.	HANSON	anterior PROTO	TORX	Largo
18964	93337	60620	T7	2.3/4"
18965	93339	60622	T8	2.3/4"
18966	93340	60624	T9	2.3/4"
18967	93341	60626	T10	2.3/4"
18968	93342	60628	T15	2.3/4"
18969	93343	60630	T20	2.3/4"
18970	93344	60632	T25	2.3/4"
18971	93345	60634	T27	2.3/4"
18972	93346	60636	T30	2.3/4"
18973	93347	60638	T40	2.3/4"



Torx Hexagonal 1/4"

MAF.	HANSON	anterior PROTO	TORX	Largo
18975	93356	60640	T7	3.1/2"
18976	93357	60642	T8	3.1/2"
18977	93358	60644	T9	3.1/2"
18978	93359	60646	T10	3.1/2"
18979	93360	60648	T15	3.1/2"
18980	93361	60650	T20	3.1/2"
18981	93362	60652	T25	3.1/2"
18982	93363	60654	T27	3.1/2"
18983	93364	60656	T30	3.1/2"
18984	93365	60658	T40	3.1/2"

HANSON
Made in U.S.A.



Torx Hexagonal 1/4"

MAF.	HANSON	anterior PROTO	TORX	Largo
18986	93375	60660	T7	6"
18988	93367	60666	T10	6"
18990	93369	60670	T20	6"
18991	93370	60672	T25	6"
18992	93371	60674	T27	6"
18993	93372	60676	T30	6"
18994	93373	60678	T40	6"



Torx Huecas Hexagonal 1/4"

MAF.	HANSON	anterior PROTO	TORX	Largo
19165	92320	60530	T10H	1"
19166	92323	60532	T15H	1"
19167	92326	60534	T20H	1"
19168	92329	60536	T25H	1"
19169	92332	60538	T27H	1"
19170	92335	60540	T30H	1"
19171	92338	60542	T40H	1"

PUNTAS DE POTENCIA "TORX" DE IMPACTO

Torx Huecas Hexagonal 5/16"



MAF.	HANSON	TORX	Largo
19175	60570	T45H	1.1/4"
19176	60572	T50H	1.1/4"
19177	60574	T55H	1.1/4"

PUNTAS PARA INSERTAR "POZIDRIV" DE IMPACTO



Pozidriv Hexagonal 1/4"

MAF.	HANSON	anterior PROTO	POZIDRIV	Largo
19235	92083	60700	1	1"
19236	92085	60702	2	1"
19237	92087	60708	3	1"



Pozidriv Hexagonal 1/4"

MAF.	HANSON	anterior PROTO	POZIDRIV	Largo
19248	93073	60720	1	2"
19249	93077	60722	2	2"
19250	93079	60724	3	2"



Pozidriv Hexagonal 1/4"

MAF.	HANSON	anterior PROTO	POZIDRIV	Largo
19253	93030	60726	1	2.3/4"
19255	93032	60730	3	2.3/4"



Pozidriv Hexagonal 1/4"

MAF.	HANSON	anterior PROTO	POZIDRIV	Largo
19258	93036	60732	1	3.1/2"
19259	93037	60734	2	3.1/2"
19260	93038	60736	3	3.1/2"

PUNTAS PARA INSERTAR "FEARSON"



Fearson Hexagonal 1/4"

MAF.	HANSON	anterior PROTO	FEARSON	Largo
19028	92595	60780	1/4"	1"



Fearson Hexagonal 1/4"

MAF.	HANSON	anterior PROTO	FEARSON	Largo
19038	93481	60784	1/4"	1.15/16"
19039	60786		1/4"	2.3/4"

PUNTAS PARA INSERTAR CON CABEZA HEXAGONAL DE IMPACTO

Hexagonal 1/4"

MAF.	HANSON	anterior PROTO		Tornillo d/ cabeza	Tornillo prisioner.	Largo
19262	92403	60800	1/16"	1	5-6	1.1/4"
19263	92411	60802	5/64"	2-3	8	1.1/4"
19264	92415	60804	3/32"	4-5	10	1.1/4"
19265	92419	60806	7/64"	6	--	1.1/4"
19266	92423	60808	1/8"	--	1/4"	1.1/4"
19267	92427	60810	9/64"	8	--	1.1/4"
19268	92431	60812	5/32"	10	5/16"	1.1/4"
19270	92443	60816	7/32"	--	7/16"	1.1/4"
19271	92451	60818	1/4"	5/16"	1/2"	1.1/4"
19272	92467	60820	5/16"	3/8"	5/8"	1.1/4"
19273	92483	60822	3/8"	7/16"-1/2"	3/4"	1.1/4"
19274	92507	60830	2mm	--	4mm	1.1/4"
19275	92509	60832	3mm	4mm	6mm	1.1/4"
19276	92511	60834	4mm	5mm	8mm	1.1/4"
19277	92513	60836	5mm	6mm	10mm	1.1/4"
19278	92515	60838	6mm	8mm	12mm	1.1/4"
19279	92517	60840	8mm	10mm	16mm	1.1/4"



Hexagonal 5/16"

MAF.	HANSON	anterior PROTO		Tornillo d/ cabeza	Tornillo prisioner.	Largo
19282	92489	60850	5/32"	10	5/16"	1.1/4"
19284	92493	60854	7/32"	--	7/16"	1.1/4"
19285	92495	60855	1/4"	5/16"	1/2"-9/16"	1.1/4"
19286	92497	60856	5/16"	3/8"	5/8"	1.1/4"
19287	92499	60858	3/8"	7/16"-1/2"	3/4"	1.1/4"
19288	92525	60860	3mm	4mm	6mm	1.1/4"
19289	92527	60862	4mm	5mm	8mm	1.1/4"
19290	92529	60864	5mm	6mm	10mm	1.1/4"
19291	92531	60866	6mm	8mm	12-14mm	1.1/4"
19292	92533	60868	8mm	10mm	16mm	1.1/4"



Hexagonal 1/4"

MAF.	HANSON	anterior PROTO		Tornillo d/ cabeza	Tornillo prisioner.	Largo
19295	93403	60900	1/6"	1	5-6	1.15/16"
19297	93407	60904	3/32"	4-6	10	1.15/16"
19298	93409	60906	7/64"	6	--	1.15/16"
19299	93411	60908	1/8"	8	1/4"	1.15/16"
19302	93419	60914	3/16"	1/4"	3/8"	1.15/16"
19303	93423	60916	7/32"	5/16"	7/16"	1.15/16"
19304	93427	60918	1/4"	--	1/2"	1.15/16"



SUJETADORES PARA PUNTAS HEXAGONALES

Hexagonal 1/4"



MAF.	HANSON	anterior PROTO	Abertura hexag.	dm. cuerpo	dm. de nariz	Largo
19308	93711	61200	1/4"	7/16"	7/16"	2.1/4"
19309	93717	61203	1/4"	7/16"	7/16"	2.31/32"
19310	61215		5/16"	1/2"	1/2"	3"

Hexagonal 1/4"



MAF.	HANSON	anterior PROTO	Abertura hexag.	dm. cuerpo	dm. de nariz	Largo
19313	93729	61206	1/4"	7/16"	7/16"	6"
19314	93731	61208	1/4"	7/16"	7/16"	8"
19315	93733	61210	1/4"	7/16"	7/16"	10"

SUJETADORES "MAGNÉTICOS" PARA PUNTAS

Hexagonal 1/4"



MAF.	HANSON	anterior PROTO	Abertura hexag.	dm. cuerpo	dm. de nariz	Largo
19318	93712	61222	1/4"	7/16"	7/16"	2.1/4"
19319	93718	61223	1/4"	7/16"	7/16"	2.31/32"

Hexagonal 1/4"



MAF.	HANSON	anterior PROTO	Abertura hexag.	dm. cuerpo	dm. de nariz	Largo
19323	93730	61226	1/4"	7/16"	7/16"	6"
19324	93732	61228	1/4"	7/16"	7/16"	8"
19325	93734	61230	1/4"	7/16"	7/16"	10"
19326	93736	61232	1/4"	7/16"	7/16"	12"

Hexagonal 7/16"



MAF.	PROTO	Abertura hexag.	Abertura cuerpo	dm. de nariz	dm. de largo
19339	61244	1/4"	7/16"	7/16"	2.3/4"
19340	61246	5/16"	1/2"	1/2"	2.3/4"

SUJETADORES PARA PUNTAS

Hexagonal 7/16"



MAF.	PROTO	Abertura hexag.	Abertura cuerpo	dm. de nariz	dm. de largo
19336	61240	1/4"	7/16"	7/16"	2.3/4"
19337	61242	5/16"	1/2"	1/2"	2.3/4"

APRETA TUERCAS
Hexagonal 1/4"

MAF.	HANSON	anterior PROTO	hexag. pulg.	dm. cpo. del dado	Largo
19376	94131	61672	5/16"	1/2"	1.1/2"
19378	94171	61676	7/16"	5/8"	1.5/8"


Largos Hexagonal 1/4"

MAF.	HANSON	anterior PROTO	hexag. pulg.	dm. cpo. del dado	dm. cpo. del tallo	Largo
19348	94311	61600	1/4"	7/16"	5/16"	2.9/16"
19350	94331	61602	5/16"	1/2"	5/16"	2.9/16"
19351	94335	61610	5/16"	1/2"	3/8"	2.9/16"
19352	94351	61604	3/8"	9/16"	5/16"	2.9/16"
19353	94355	61612	3/8"	9/16"	3/8"	2.9/16"
19354	94371	61606	7/16"	5/8"	3/8"	2.9/16"


Hexagonal 1/4"

MAF.	HANSON	anterior PROTO	hexag. pulg.	dm. cpo. del dado	Largo
19342	94211	61640	1/4"	7/16"	1.7/8"
19343	94215	61642	1/4"	7/16"	1.7/8"
19344	94231	61644	5/16"	1/2"	1.7/8"
19345	94251	61646	3/8"	9/16"	1.7/8"
19346	94271	61648	7/16"	5/8"	1.7/8"


APRETA TUERCAS "MAGNÉTICO"
Hexagonal 1/4"

MAF.	HANSON	anterior PROTO	hexag. pulg.	dm. cpo. del dado	dm. cpo. del tallo	Largo
19366	94312	61620	1/4"	7/16"	5/16"	2.9/16"
19367	94316	61628	1/4"	7/16"	3/8"	2.9/16"
19368	94332	61622	5/16"	1/2"	5/16"	2.9/16"
19369	94336	61630	5/16"	1/2"	3/8"	2.9/16"
19370	94352	61624	3/8"	9/16"	5/16"	2.9/16"
19371	94356	61632	3/8"	9/16"	3/8"	2.9/16"
19372	61626		5/8"	5/8"	3/8"	2.9/16"



APRETA TUERCAS "MAGNÉTICO"

Hexagonal 1/4"



MAF.	HANSON	anterior PROTO	hexag. pulg.	dm. cpo. del dado	Largo
19357	94212	61650	1/4"	7/16"	1.7/8"
19358	61658		1/4" cónico	7/16"	1.7/8"
19359	94232	61652	5/16"	1/2"	1.7/8"
19360	94252	61654	3/8"	9/16"	1.7/8"
19361	94272	61656	7/16"	5/8"	1.7/8"
19362	94202	61690	6mm	7/16"	47.6mm
19363	94204	61692	8mm	1/2"	47.6mm
19364	94206	61694	10mm	9/16"	47.6mm

Hexagonal 1/4"



MAF.	HANSON	anterior PROTO	hexag. pulg.	dm. cpo. del dado	Largo
19380	94112	61660	1/4"	7/16"	1.1/2"
19383	94172	61666	7/16"	5/8"	1.5/8"

EXTENSIONES

Hexagonal 1/4"



MAF.	HANSON	anterior PROTO	macho cuadrado	método retención	Largo
19390	93755	61300	1/4"	Pasador	1.3/8"
19391	93758	61302	1/4"	Pasador	2"
19392	93763	61303	1/4"	Pasador	3"
19393	93771	61304	1/4"	Pasador	4"
19394	93776	61306	1/4"	Pasador	6"
19395	93779	61308	1/4"	Pasador	8"
16597		7121	1/2"	Pasador	2.3/4"
16598		7123	1/2"	Pasador	5"
16599		7124	1/2"	Pasador	8"

Hexagonal 1/4"



MAF.	HANSON	anterior PROTO	macho cuadrado	método retención	Largo
19396	93756	61350	1/4"	Bola	1.3/8"
19397	93761	61352	1/4"	Bola	2"
19398	93765	61353	1/4"	Bola	3"
19399	93773	61354	1/4"	Bola	4"
19400	93775	61355	1/4"	Bola	5"
19401	93777	61356	1/4"	Bola	6"

EXTENSIONES
Hexagonal 1/4"

MAF.	HANSON	anterior PROTO	macho cuadrado	método retención	Largo
19529	93781	61400	3/8"	Pasador	1.5/8"
19530	93783	61402	3/8"	Pasador	2"
19531	93786	61403	3/8"	Pasador	3"
19532	93789	61404	3/8"	Pasador	4"
19533	61405		3/8"	Pasador	5"
19534	93792	61406	3/8"	Pasador	6"
19535	61408		3/8"	Pasador	8"


Hexagonal 1/4"

MAF.	HANSON	anterior PROTO	macho cuadrado	método retención	Largo
19410	93782	61500	3/8"	Bola	1.5/8"
19411	93784	61502	3/8"	Bola	2"
19412	93787	61503	3/8"	Bola	3"
19413	93790	61504	3/8"	Bola	4"
19414	93793	61506	3/8"	Bola	6"
19417	93795	61552	1/2"	Bola	2"
19418	93797	61553	1/2"	Bola	3"
19419	93799	61554	1/2"	Bola	4"


Adaptador para puntas hexagonales

MAF.	HANSON	anterior PROTO	Medida	Largo
18470	93811	6925	1/4"-1/4"	1"
18471	93813	6931	3/8"-1/4"	1.1/4"
18472	93815	6930	3/8"-5/16"	1.5/16"
18473	93817	6935	1/2"-5/16"	1.1/2"


Exhibidor • Expendedor de Puntas
Medidas:

Alto: 420 mm • Ancho: 300 mm

PUEDE CONTENER 240 Piezas

5_19149	10_19002	10_19236	5_19076
5_19150	10_19004	5_19237	5_19077
5_19151	5_19005	2_19363	5_19078
5_19152	5_19006	2_19364	3_19079
5_19153	10_19010	1_18472	3_19080
5_19154	10_19011	2_19308	3_19357
5_19155	5_19035	2_19318	3_19359
2_19160	5_19036	5_19071	5_19360
2_19161	5_19037	5_19072	2_19361
2_19162	5_19041	5_19073	2_19362
10_19000	3_19046	5_19074	
25_19001	5_19235	5_19075	

Incluye Puntas TORX, PHILLIPS, PLANAS; POZIDRIV, Apreta tuercas magnéticas, Tubo adaptador, Sujetador de Puntas.


**Exhibidor
Metálico
Sin Cargo**